

令和6年度 響灘西地区廃棄物処分場の施設点検記録

◆護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週1回点検をしています。

点検の内容				点検実施日																											
				4月1日	4月8日	4月15日	4月22日	4月30日	5月7日	5月13日	5月20日	5月28日	6月3日	6月10日	6月17日	6月24日	7月1日	7月8日	7月16日	7月22日	7月29日	8月5日	8月13日	8月19日	8月26日	9月2日	9月9日	9月17日	9月24日	9月30日	
護岸	2区画及び3区画	東側	陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工	2区画及び3区画	東側	周辺海域の濁り、腹付箇所陥没その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
水処理施設	コンクリート槽	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	砂濾過タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	薬剤タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	各種ポンプ	異音等	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※			
	各種配管	亀裂等	※	※	※	※	※	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	高圧キュービクル	盤の腐食等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	操作盤	スイッチ異常等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	放流口	破損等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	水量計・pH計	動作不良等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
土堰堤の目視確認				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
異常が認められた場合の措置				◆No.2ろ過原水流入弁開側リミットスイッチ動作不良 措置内容：4/30自動弁入替 5/13 措置完了																											

○ = 異常なし × = 異常あり ※ = 軽微な異常(運転に支障なし)

令和6年度 響灘西地区廃棄物処分場の施設点検記録

◆護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週1回点検をしています。

点検の内容			点検実施日																									
			10月7日	10月15日	10月21日	10月28日	11月5日	11月12日	11月18日	11月25日	12月2日	12月9日	12月16日	12月23日	1月6日	1月14日	1月20日	1月27日	2月4日	2月10日	2月17日	2月25日						
護岸	2区画及び3区画	東側	陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
遮水工	2区画及び3区画	東側	周辺海域の濁り、腹付箇所の陥没その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
水処理施設	コンクリート槽	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	砂濾過タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	薬剤タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	各種ポンプ	異音等	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※						
	各種配管	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	高圧キュービクル	盤の腐食等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	操作盤	スイッチ異常等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	放流口	破損等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	水量計・pH計	動作不良等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
土堰堤の目視確認			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
異常が認められた場合の措置																												

○=異常なし ×=異常あり ※=軽微な異常(運転に支障なし)