

【別 添】

大型カルバート長寿命化修繕計画リスト

- (1) 計画の内容は、定期点検と修繕工事の実施予定年度を示すものとなっています。
- (2) 大型カルバート長寿命化修繕計画リストは、前年度までに実施した定期点検結果と健全性の診断結果を基に毎年見直すことを原則とします。
- (3) 損傷等が新たに発見された場合は、その都度、計画の内容を見直します。

北九州市大型カルバート長寿命化修繕計画

R3年度までの点検結果を踏まえたR4年12月末時点の計画であり、今後の点検結果により、毎年更新されるものであるとともに、現場条件等で適宜、変更になる場合があります。

大型カルバート名	行政区	路線名	架設年次 (西暦)	延長 (m)	幅員 (m)	最新の 点検結果		修繕計画 (●:定期点検 ○:修繕)					補修内容	備考
						点検 年度	健全 性	R4	R5	R6	R7	R8		
小倉北1号	小倉北区	市道東港鑄物師町1号線	1989	89.0	11.5	R1	II			●				
小倉北2号	小倉北区	市道愛宕下道津1号線	1991	50.0	17.8	R2	II				●			
小倉北3号	小倉北区	県道長行田町線	1980	11.0	12.0	R3	II					●		
小倉南1号	小倉南区	国道322号	1985	125.0	24.0	R2	II				●			
小倉南2号	小倉南区	市道長野葛原1号線	2001	20.0	18.8	R1	II			●				
小倉南3号	小倉南区	市道朽網5号線	2003	53.5	8.3	H30	II		●					
小倉南4号	小倉南区	市道横代5号線	2003	16.5	5.0	R2	I				●			
小倉南5号	小倉南区	市道横代5号線	2003	15.0	5.0	R2	I				●			
小倉南6号	小倉南区	市道貴2号線	1986	40.2	7.4	R2	I				●			
小倉南7号	小倉南区	市道貴弥生が丘4号線	2004	24.0	6.0	H29	I	●						
八幡東1号	八幡東区	市道日の出50号線	1999	38.0	10.3	R1	II			●				
八幡東2号	八幡東区	市道東田前田2号線	2011	37.8	10.0	H29	II	●						
八幡東3号	八幡東区	市道東田西本町1号線	2002	15.1	7.0	H29	I	●	○				漏水対策	
八幡東4号	八幡東区	市道東田西本町1号線	2002	8.2	7.0	H29	I	●						
八幡東5号	八幡東区	市道西本町枝光1号線	不明	29.0	20.4	R2	I				●			
八幡東6号	八幡東区	市道枝光本町前田1号線	不明	19.1	19.5	R2	I				●			
八幡東7号	八幡東区	市道枝光39号線	不明	10.1	22.6	R3	II					●		
八幡東8号	八幡東区	市道枝光39号線	不明	13.8	22.6	R3	II					●		
八幡東9号	八幡東区	市道西本町枝光1号線	不明	88.0	20.6	R3	II					●		
八幡西1号	八幡西区	市道馬場山15号線	1987	51.4	5.5	H28	II	●						
八幡西2号	八幡西区	市道浅川86号線	1987	16.6	5.7	R3	II					●		
八幡西3号	八幡西区	市道浅川85号線	1987	16.3	5.0	R3	II					●		
八幡西4号	八幡西区	市道金剛23号線	1998	65.0	6.5	H30	II		●					
馬場山交差点	八幡西区	国道200号	1991	52.1	22.6	H28	III	●	○	○			ひび割れ注入、はく落対策	