

回 答 書

工事名：若松体育館特定天井改修工事

番号	図番	質 疑 内 容	回 答 内 容
1	現場説明書	石綿事前調査については、同部材につき1ヵ所としてよいでしょうか。	材料が同じ場合は、1箇所で構いません。 (※設計時の調査報告書を貸与します。)
2	01	17. PCB含有について、当工事鉄骨材塗り替えがありますが、鉛含有などの調査は計上しますか。	調査が必要な場合は、調査費用を契約変更にて計上します。
3	02	工事用水及び電力は利用できないとのことで、体育館廻り外部に発電機やトイレ・手洗い・水などを設置するスペースと経路が必要となってきます。東面やその他体育館廻り活用の相談などはできるでしょうか。	契約後の初回協議の際にご相談ください。可能な範囲で対応します。
4	A-02	資材置き場について、足場材料搬入出時など材料が多くなる期間が一定期間あります。工事用資材置き場付近とは別途体育館付近でご相談できる資材置き場など現時点でいかがでしょうか。	契約後の初回協議の際にご相談ください。可能な範囲で対応します。