


(3) 問題箇所位置図 [道路がわかりにくい]

- ◆ 分類の視点
- : 基本網で改善が見込まれる箇所
 - : 「問題箇所の対策検討」の関連箇所
 - : その他



富野IC交差点 [門司方向に行きにくい]

国道3号~199号

折尾駅周辺

引野交差点

都下到津線

国道200号線
国道211号線

八幡IC周辺

※丸数字は複数回答数

記号凡例	
—	区間
▲	交差点
○	区域

問題内容凡例

—	渋滞が発生している (車線不足、右折車線が不足等)	—	自転車が通りにくい
—	自動車の走行安全性が低い (幅員が狭い、カーブがきつい等)	—	景観が悪い
—	道路がわかりにくい	—	その他
—	歩きにくい		

凡例	
—	完了済区間
—	概成済区間
■	市街化区域
—	九州縦貫・東九州自動車道
—	都市高速道路
—	都市モノレール
—	区画整理施行区域

1:90,000

