

報道機関各位

松ヶ江南小学校の外壁落下について

1 概要

令和6年4月16日(火)午前7時50分頃、松ヶ江南小学校(門司区)校舎の3階渡り廊下の天井部分から幅約45cm、高さ約8cm(重さ約1.4kg)にわたり、外壁が剥離して落下していたのを教員が発見。

- ・現在、当該渡り廊下は閉鎖し、児童等が入らないように安全対策をしている。
- ・けが人等はなし。

2 落下の原因

原因については調査中。

3 対応状況

- ・本日中に専門業者が、建物全体の外壁点検及び応急処置を実施。
- ・今回の箇所を含め、異常が認められた部分は、速やかに補修工事を実施。

4 松ヶ江南小学校の外壁点検・補修の実施状況

① 今回外壁が落下した箇所の点検状況

令和5年度に実施した緊急点検では異常なし。

(ただし、令和4年度以前に今回外壁が落下した箇所の隣接部分について補修を実施)

② その他の箇所の点検状況

令和5年度に実施した緊急点検により異常が認められていた箇所が7箇所あったため、令和5年7月21日～8月21日に補修工事を実施。(補修工事額:583千円)

(外壁底部分等のクラック補修、外壁仕上げ材の浮き補修 など)

5 北九州市立松ヶ江南小学校について

(1)所在地 北九州市門司区吉志二丁目20番1号

(2)児童・生徒数 590名 22学級

(3)校舎建築時期 昭和43年度

6 添付資料


- ・校舎(外壁剥離部)及び落下した破片の写真

【問い合わせ先】

教育委員会学校支援部施設課

担当：有田、石松 TEL 093-582-2361

【外壁が剥離した校舎の状況】



【落下した外壁の破片】

