

令和6年4月24日
北九州市都市ブランド創造局

報道機関各位

ミクニワールドスタジアム北九州の外壁剥落について(報告)

1 経緯と概要

4月24日(水)8:45頃、施設の指定管理者であるウインドシップ北九州の職員が館外のゲートを開門して回っていた際、スタジアムの南側スタンドから東ゲートへ向かう2階連絡通路上部(約12m)の外壁からモルタル片が剥落しているのを発見した。モルタル片は2階連絡通路の端に落ちており、けが人等の被害はない。

なお、落下日時について、前日の閉門時間が21:00頃のため、その後、翌朝8:45頃までの間に落下したと思われる。

2 モルタル片の形状等

サイズ：縦3cm×横4cm×厚1cm

重量：約20g

3 原因

現在、調査中。

4 処置及び今後の対策

外壁の剥落箇所を通る2階連絡通路は、イベント開催がない日も一般開放していることから、当該通路に続くゲート(南・東)を応急的に封鎖し、人の立ち入りを禁止した。今後は専門業者による点検を実施し、対応を検討する。

5 ミクニワールドスタジアム北九州について

所在：小倉北区浅野三丁目9番33号

竣工：平成29年1月

構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造(6階建)

6 その他

当施設は令和4年度に建築物の定期点検(1回/3年)を行っており、その際に異常はなかった。

問い合わせ先：都市ブランド創造局スポーツ振興課
担当：川合・秋山 093-582-2395

【剥落箇所】



【落下物】



【モルタル片剥落位置図】

