

工事成績評定結果（1月）

平成28年1月分 土木

工事名	行政区	業者名	評定点
恒見町配水管布設替工事	門司区	(株)誠伸建設	75.6
県道八幡戸畑線(汐井町工区)舗装補修工事	戸畑区	(株)俵口建設	81.3
門司行橋線(丸山一丁目)舗装補修工事	門司区	岡本土木(株)	78.7
新門司海浜緑地立入防止柵設置工事(27)	門司区	(有)工基	73.7
小森1号線歩道改良工事	小倉南区	(有)武田建設	75.6
中貫二丁目地内他管渠移設工事	小倉南区	(株)三和綜合土木	81.0
国道322号歩道整備工事	小倉南区	(株)花山組	66.6
若戸大橋(若松及び戸畑取付)カラー舗装工事	若松区	エヌ・ディ・ケイ(株)	76.4
安屋2号線道路改築工事(27-1)	若松区	恵比須建設	66.5
西部3号地浸出水公共下水道(圧送管)布設工事(その3)	若松区	(株)森光技建	78.2
学研北部法面整備工事(27-2)	若松区	日本乾溜工業(株)	74.4
馬借三丁目地内他管渠更生工事	小倉北区	(有)創新建設	72.0
赤坂四丁目地内水路更生工事	小倉北区	(株)三和綜合土木	74.0
響灘東地区道路補修工事(27)	若松区	(株)宮本舗道工業	81.8
響灘東D地区載荷盛土撤去工事(27)	若松区	太刀浦埠頭(株)	73.8
小糸町～中畑町配水管布設替工事	若松区	(株)エース建設	75.8
一般国道495号(竹並バイパス)舗装新設工事(27-1)	若松区	(株)山口舗道	75.6
下到津二丁目配水管布設替工事	小倉北区	竹峰工務店	74.0
高須北一丁目地内(その1)管渠更生工事	若松区	(株)山本建設	75.6
室町二丁目地内(その2)管渠更生工事	小倉北区	(有)細川工業	72.4

室町二丁目地内(その3)管渠更生工事	小倉北区	(株)栗本組	72.4
国道495号(大字頓田)舗装補修工事	若松区	南建設(株)	73.4
本町小竹1号線(上原町)舗装補修工事	若松区	川口建設(株)	76.4
折尾連立・筑豊本線函渠埋戻工事(27-2)	八幡西区	ヤナギ建設(株)	62.0
本城東五丁目配水管布設替工事	八幡西区	(株)重森工業	72.2
浅川台二丁目地内管渠更生工事	八幡西区	(株)敷田水道設備	76.0
光貞台2号線歩道整備工事	八幡西区	(有)慶成建設工業	66.2
学研北部歩道整備工事(27-1)	八幡西区	山口建設工業(株)	75.2
西台良町配水管布設替工事	八幡東区	(株)瀬登	75.2
東大谷二丁目配水管布設替工事	戸畑区	(株)岩城組	80.4
荒生田一丁目地内他管渠更生工事	八幡東区	(株)梅村組	73.4
美原町14号線他1線舗装補修工事	八幡西区	(株)宮本舗道工業	71.4
戸畑枝光線(牧山枝光間)橋梁下部工工事(26-4)	八幡東区	山九(株)	75.6
永犬丸東町二丁目配水管布設替工事	八幡西区	(有)大膳建設	75.7
友田三丁目配水管布設替工事	八幡西区	共和土木(株)	77.0
折尾連立関連北口暫定駅前広場整備工事	八幡西区	(株)梅村組	68.8
本城北幹線(その4)管渠更生工事	八幡西区	(株)沖村総合建設	75.2
香月線道路改築付帯工事(27-3)	八幡西区	晃永工業(有)	72.6
本城三丁目配水管布設替工事	八幡西区	高橋建設(株)	74.8

平成 28 年 1 月分 建築

工事名	行政区	業者名	評定点
男女共同参画センターエントランス天井改修工事	小倉北区	(有)簾工務店	72.4
木屋瀬中学校耐震補強工事(第2期)	八幡西区	高橋建設(株)	80.4
今仲団地1号棟他2棟市営住宅解体工事	小倉南区	(有)田中幸二郎組	73.6
(仮称)引野放課後児童クラブ新築工事	八幡西区	(株)山内工務店	61.0

八幡東消防署移転新築工事	八幡東区	松尾・北鐵特定建設工事共同企業体	80.1
北方地域交流センター屋上防水外壁塗装工事	小倉南区	(有)タカオ	70.6

平成 28 年 1 月分 電気

工事名	行政区	業者名	評定点
則松中学校防音事業電気工事及び則松中学校耐震補強電気工事(第2期)	八幡西区	(株)きたせつ	70.2
紫川配電設備更新電気計装工事	小倉北区	(株)ユニ・エレクトクス	68.6
本城ポンプ場自家発電機電気計装設備修繕工事	八幡西区	(株)菅原	68.6
砂津城内1号線(紺屋町交差点)信号機移設工事	小倉北区	西鉄電設工業(株) 北九州営業所	73.8
水質計器更新電気計装工事	八幡西区	横河ソリューションサービス(株)北九州支店	69.6
北九州ソレイユホール調光操作卓等更新工事	小倉北区	東芝エルティールエンジニアリング(株)九州営業所	74.6
一枝25号線他1線道路照明灯設置工事(27-1)	戸畑区	(株)ふちわき	79.5
平成27年度小倉駅南口昇降機修繕工事	小倉北区	(株)日立ビルシステム 九州支社	73.2
平成27年度八幡東エリア昇降機修繕工事	八幡東区	(株)日立ビルシステム 九州支社	74.6
平成27年度黒崎コムシティ前昇降機修繕工事	八幡西区	(株)日立ビルシステム 九州支社	73.2
男女共同参画センターエントランス天井改修電気工事	小倉北区	(株)フクデン	61.2

平成 28 年 1 月分 機械

工事名	行政区	業者名	評定点
皇后崎工場1号炉バグフィルターろ布更新工事	八幡西区	一葉工業(株)	72.0
障害者スポーツセンターNo. 2冷温水発生器整備工事	小倉北区	(株)菱熱 北九州支店	71.8
皇后崎工場1号炉バグフィルターホッパーシュート更新工事	八幡西区	(株)タクマ	70.4

<連絡先>

技術監理室 検査課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2038 FAX:093-592-0690