

【小学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考		
八幡西 区	青山小学校	教室棟1	S46	B	工事完了	○		
		教室棟2	S46	C	工事不要			
		管理特別教室棟	S46	A	工事完了			
		屋内運動場棟	S47	A				
	穴生小学校	特別教室棟1	S55	B	工事完了	○		
		特別教室棟2	S55	B				
		管理教室棟1	S56	C	工事不要			
		管理教室棟2	S56	C				
		屋内運動場棟	S56	C				
	池田小学校	管理特別教室棟・教室棟	S42	B	工事完了	○		
		教室棟1	S45	B				
		教室棟2	S46	B				
		教室棟3	S53	C	工事不要			
		管理特別棟	S53	C				
		管理棟	S54	C				
		屋内運動場棟	S46	B	工事完了			
	医生丘小学校	管理特別教室棟	S55	B	工事完了	○		
		特別教室棟・教室棟	S55	C	工事不要			
		屋内運動場棟	S55	C				
		教室棟	S63	対象外			現在の耐震基準で建築	
	永犬丸小学校	管理特別教室棟1	S57	B	工事完了	○		
		管理特別教室棟2	S56	B				
		教室棟	S58	対象外			現在の耐震基準で建築	
		管理棟	S57	B	工事完了			
		屋内運動場棟	S44	B				
	永犬丸西小学校	管理特別教室棟1	S47	B	改築完了	○		
		管理特別教室棟2	S48	B				
教室棟1		S47	B					
教室棟2		S51	B					
屋内運動場棟		S47	A	工事完了				
折尾西小学校	管理特別教室棟1	S42	B	工事完了	○			
	管理特別教室棟2	S42	A					
	特別教室棟1	S45	B	工事不要				
	特別教室棟2	S52	C					
	特別教室棟3	S60	対象外			現在の耐震基準で建築		
	屋内運動場棟	S44	B	工事完了				
折尾東小学校	管理特別教室棟1	S53	B	工事完了	○			
	教室棟・管理特別教室棟	S48	B					
	管理特別教室棟2	S53	C	工事不要				
	管理特別教室棟3	S55	C					
	管理棟1	S55	B	工事完了				
	管理棟2	S54	B					
	屋内運動場棟	H18	対象外			現在の耐震基準で建築		
香月小学校	管理特別教室棟1	S49	C	工事不要	○			
	管理特別教室棟2	S49	C					
	特別教室棟1	S49	C					
	特別教室棟2	S49	C					
	教室棟	S53	C					
	屋内運動場棟	S49	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施		

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考
八幡西区	楠橋小学校	教室棟1	S46	B	工事完了	○
		教室棟2	S46	B		
		管理特別教室棟1	S47	B		
		管理特別教室棟2	S47	B		
		管理特別教室棟3	S49	B		
		屋内運動場棟	S52	B		
		昇降口棟	S54	C		
	熊西小学校	管理棟	S44	A	工事完了	○
		教室棟・特別教室棟	S48	B		
		教室棟	S57	B		
		屋内運動場棟	S54	B		
	黒畑小学校	管理教室棟・特別教室棟1	S36	B	工事完了	○
		特別教室棟2	S36	B		
		特別教室棟3	S55	B		
		屋内運動場棟	S43	A		
	上津役小学校	特別教室棟・教室棟	S50	C	工事不要	○
		特別教室棟	S57	C		
		管理特別教室棟	S52	B	工事完了	
		屋内運動場棟	S47	B		
木屋瀬小学校	教室棟	S52	C	工事不要	○	
	管理教室棟	S52	B	工事完了		
	特別教室棟	S54	C	工事不要		
	管理特別教室棟1	S54	C			
	管理特別教室棟2	S55	C			
	管理棟1	S54	C	工事完了		保有水平耐力が不足するため、補強を実施
	管理棟2	S55	C	工事不要		
	屋内運動場棟	S48	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
竹末小学校	管理教室棟	S45	B	工事完了	○	
	教室棟	S45	B			
	屋内運動場棟	S46	C			
筒井小学校	教室棟1	S33	B	工事完了	○	
	教室棟2・特別教室棟	S32	B			
	管理棟	S53	C	工事不要		
	管理特別教室棟・教室棟	S55	C			
	屋内運動場棟	S56	C			
塔野小学校	管理教室棟1	S43	B	工事完了	○	
	管理教室棟2	S43	B			
	特別教室棟1	S44	B			
	特別教室棟2	S44	B			
	特別教室棟3	S44	A			
	特別教室棟4	S46	B			
	屋内運動場棟	S43	A			
	管理教室棟3	S43	C	工事不要		
鳴水小学校	管理特別教室棟	S45	B	工事完了	○	
	教室棟1	S31	B			
	教室棟2	S43	B			
	教室棟3	S47	B			
	屋内運動場棟	S52	A			

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
八幡西区	引野小学校	管理特別教室棟1	S56	C	工事不要	○	
		管理特別教室棟2	S56	B	工事完了		
		特別教室棟	S55	B			
		教室棟	S55	B			
		管理棟1	S56	B			
		管理棟2	S56	B			
		屋内運動場棟	H19	対象外			現在の耐震基準で建築
	本城小学校	教室棟	S49	B	工事完了	○	
		管理特別教室棟	S51	A			
		普通教室棟	H15	対象外		現在の耐震基準で建築	
		屋内運動場棟	S48	C	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
	八児小学校	教室棟	S49	B	工事完了	○	
		管理特別教室棟・管理教室棟	S48	A			
		屋内運動場棟	S49	B			
	八枝小学校	管理特別教室棟	S54	B	工事完了	○	
		管理棟	S55	B			
		特別教室棟	S55	B			
		教室棟1	H20	対象外		現在の耐震基準で建築	
		教室棟2	H21	対象外		現在の耐震基準で建築	
		屋内運動場棟	S55	C	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
	則松小学校	特別教室棟1	S49	B	工事完了	○	
		特別教室棟2	S51	B		○	
		教室棟1	S48	B		○	
		管理特別教室棟	S50	B		○	
		屋内運動場棟	S52	C		○	保有水平耐力が不足するため、補強を実施
		教室棟2	S63	対象外		現在の耐震基準で建築	
	浅川小学校	管理特別教室棟1	S55	C	工事不要	○	
特別教室棟・教室棟		S53	C				
特別教室棟1		S50	B	工事完了			
管理教室棟		S51	B				
管理特別教室棟2		S52	C	工事不要			
屋内運動場棟		S52	C	工事完了			屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
特別教室棟2		H8	対象外		現在の耐震基準で建築		
機械室・管理棟		S55	対象外		平屋建200㎡以下		
中尾小学校	管理特別教室棟	S51	B	工事完了	○		
	管理棟・教室棟	S51	B				
	昇降口棟	S52	B				
	屋内運動場棟	S52	C				保有水平耐力が不足するため、補強を実施
萩原小学校	管理特別教室棟1	S55	B	工事完了	○		
	管理特別教室棟2	S57	対象外		現在の耐震基準で建築		
	管理棟	S57	対象外		現在の耐震基準で建築		
	屋内運動場棟	S58	対象外		現在の耐震基準で建築		

【中学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
八幡西区	沖田中学校	屋内運動場	S45	B	工事完了	○	
		柔剣道場	S56	B			
		管理特別教室棟1	S44	B			
		管理特別教室棟2	S44	B			
		特別教室棟1	S45	B			
		特別教室棟2	S45	C	工事不要		
	折尾中学校	教室棟	S48	B	工事完了	○	
		管理教室棟	S48	B			
		特別教室棟1	S50	B			
		特別教室棟2	S50	C	工事不要		
		特別教室棟3	S53	B	工事完了		
		柔剣道場	S54	C	工事不要		
		屋内運動場棟	S57	A	工事完了		
	香月中学校	管理特別教室棟1	S48	C	工事不要	○	
		管理特別教室棟2	S48	B	工事完了		
		特別教室棟1	S45	C	工事不要		
		特別教室棟2	S45	B	工事完了		
		特別教室棟3	S54	C	工事不要		
		金工木工室	S52	C			
		柔剣道場	S38	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
		屋内運動場	S57	対象外			現在の耐震基準で建築
	永犬丸中学校	管理特別教室棟	S49	B	工事完了	○	
		特別教室棟、教室棟	S49	B	工事完了		
		管理特別教室棟(金木工室)	S50	C	工事不要		
		屋内運動場棟	S49	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
		教室棟	S57	対象外			現在の耐震基準で建築
		格技場	S59	対象外			現在の耐震基準で建築
上津役中学校	技術教室棟	S46	B	改築完了	○		
	教室棟、特別教室棟	S46	A				
	特別教室棟	S46	A				
	教室棟	S46	A				
	管理教室棟	S46	A				
	屋内運動場棟	S46	A				
	柔剣道場	H2	対象外			現在の耐震基準で建築	
引野中学校	柔剣道場	S62	対象外			現在の耐震基準で建築	
	特別教室棟1	S48	C	工事不要	○		
	管理教室棟	S55	B	工事完了			
	特別教室棟2	S54	B				
	特別教室棟3	S41	C	工事不要			
	屋内運動場棟	S43	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施	
	管理棟	S56	C	工事不要			
則松中学校	特別教室棟1	S54	C	工事不要		○	
	特別教室棟2	S50	C	工事不要			
	管理教室棟1	S49	B	工事完了			
	管理教室棟2	S49	B				
	屋内運動場棟	S49	C		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施		
	特別教室棟3	S57	対象外				現在の耐震基準で建築
	格技場	S63	対象外				現在の耐震基準で建築

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
八幡西区	八児中学校	管理特別教室棟	S50	B	工事完了	○	
		特別教室棟、教室棟	S50	B			
		特別教室棟	S51	C	工事不要		
		屋内運動場棟	S51	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
		柔剣道場	H2	対象外			現在の耐震基準で建築
		教室棟	S57	対象外			現在の耐震基準で建築
	本城中学校	特別教室棟	S46	B	工事完了	○	
		管理特別教室棟1	S53	B			
		管理特別教室棟2	S54	C	工事不要		
		屋内運動場棟	S53	B	工事完了		
		教室棟1	H1	対象外			現在の耐震基準で建築
		柔剣道場	S62	対象外			現在の耐震基準で建築
		教室棟2	S57	対象外			現在の耐震基準で建築
	穴生中学校	特別教室棟1	S55	B	工事完了	○	
		特別教室棟2	S55	B			
		金木工棟	S55	C	工事不要		
		特別教室棟3	S56	B	工事完了		
		屋内運動場棟	S57	対象外			現在の耐震基準で建築
		格技場	S57	対象外			現在の耐震基準で建築
木屋瀬中学校	教室棟1	S43	B	工事完了	○		
	教室棟2	S47	B				
	特別教室棟、教室棟1	S43	B				
	特別教室棟、教室棟2	S44	B				
	特別教室棟、教室棟3	S44	B				
	教室棟3	S51	B				
	管理特別教室棟	S54	B				
	特別教室棟	S51	B				
	屋内運動場棟	S45	B				
	プレハブ	H1	対象外			現在の耐震基準で建築	
柔剣道場	S61	対象外		現在の耐震基準で建築			

【特別支援学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
八幡西区	八幡特別支援学校	管理棟	S54	C	工事不要	○	
		特別教室棟1	S49	C			
		屋内運動場	S40	C			
		特別教室棟2	S57	対象外			現在の耐震基準で建築
		教室棟	H1	対象外			現在の耐震基準で建築
	八幡西特別支援学校	管理特別教室棟1	S56	C	工事不要	○	
		管理特別教室棟2	S56	B	工事完了		
		管理特別教室棟3	S56	B			
		屋内運動場棟	S56	C			
		教室棟	H3	対象外			現在の耐震基準で建築

【幼稚園】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
八幡西区	黒崎幼稚園	管理特別教室棟	S50	C	工事不要	○	
	鷹の巣幼稚園	管理特別教室棟	S52	C	工事不要	○	