

令和6年度 響灘西地区廃棄物処分場の施設点検記録

◆護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週1回点検をしています。

点検の内容				点検実施日																					
				4月1日	4月8日	4月15日	4月22日	4月30日	5月7日	5月13日	5月20日	5月28日	6月3日	6月10日	6月17日	6月24日									
護岸	2区画及び3区画	東側	陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
遮水工	2区画及び3区画	東側	周辺海域の濁り、腹付箇所陥没その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
水処理施設	コンクリート槽	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	砂濾過タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	薬剤タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	各種ポンプ	異音等	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※										
	各種配管	亀裂等	※	※	※	※	※	※	○	○	○	○	○	○	○										
	高圧キュービクル	盤の腐食等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	操作盤	スイッチ異常等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	放流口	破損等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	水量計・pH計	動作不良等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
土堰堤の目視確認				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
異常が認められた場合の措置				◆No.2ろ過原水流入弁開側リミットスイッチ動作不良 措置内容：4/30自動弁入替 5/13 措置完了																					

○ = 異常なし × = 異常あり ※ = 軽微な異常(運転に支障なし)