

令和元年度 響灘西地区廃棄物処分場の施設点検記録

◆護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週1回点検をしています。

点検実施日		4月1日	4月8日	4月15日	4月22日	5月7日	5月13日	5月20日	5月27日	6月4日	6月10日	6月17日	6月24日	7月1日	7月8日	7月16日	7月22日	7月29日																					
天気		晴れ/曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り/雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り/雨	晴れ/曇り																					
護岸の点検	2区画及び3区画	東側	※点検の内容 陥没等天端 高の異常、 捨石や消波 ブロックの 形状、上部 コンクリー トの亀裂、 その他		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
		西側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
		南側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
		北側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			
遮水工の点検	2区画及び3区画	東側	※点検の内容 周辺海域の 濁り、腹付 箇所陥没 その他		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
		西側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
		南側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
		北側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			
水処理施設	コンクリート槽（亀裂等）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	砂濾過タンク		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	薬剤タンク（亀裂等）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	各種ポンプ（異音等）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	各種配管（亀裂等）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	高圧キュービクル（受変電設備）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	操作盤（スイッチ異常等）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	放流口		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
水量計・pH計		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																					
土壇堤の目視確認		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																					
異常が認められた場合の措置	点検の項目、場所 講じた措置の内容																																						

○=異常なし ×=異常あり