




番号	改修内容	
①	調理カウンター	撤去・新設
②	厨房グレーチング	撤去・新設
③	厨房	床、壁、天井 清掃
④	タイル破損	補修
⑤	畳 劣化	表替え
⑥	壁 破損	補修
⑦	壁 汚れ	塗替え
⑧	畳 劣化	表替え
⑨	建具 破損	補修

床：
 壁：
 天井：
 建具：
 防火シャッター、排煙窓：未点検


2階平面図 S1:200

現況写真	状 況
	<p>【1】 調理カウンター :撤去・新設</p>
	<p>【1】 調理カウンター :撤去・新設</p>
	<p>【2】 厨房グレーチング :撤去・新設</p>

現況写真	状 況
	<p>【3】 厨房 :床、壁、天井 清掃</p>
	<p>【3】 厨房 :床、壁、天井 清掃</p>
	<p>【3】 厨房 :床、壁、天井 清掃</p>

現況写真	状 況
	<p>【4】 タイル破損 :補修</p>
	<p>【5】 畳 劣化 :表替え</p>
	<p>【6】 壁 破損 :補修</p>

現況写真	状 況
	<p>【7】 壁 汚れ : 塗替え</p>
	<p>【8】 畳 劣化 : 表替え</p>
	<p>【8】 畳 劣化 : 表替え</p>

現況写真	状 況
	<p>【9】 建具 破損 ：補修</p>