

建設不足土情報

令和6年度第1四半期

No.	発生土/不足土	区	住所	工事名称	発生時期		土質			土量(地山)	担当課・係	電話番号	監督課・係	備考
					備考	土質①	土質②	備考						
1	不足土	八幡東区	尾倉二丁目	北九州市埋蔵文化財センター移転改修及び耐震補強工事	令和 6 年 5 月 から 6 年 7 月 まで	未確定	砂質土		未確定	1,650 m3	都市整備局 建築部 施設保全課 施設改修担当係	582-3220	都市整備局 建築部 施設保全課 施設改修担当係	
八幡東区 計										1,650 m3				
2	不足土	戸畑区	牧山海岸ほか	戸畑枝光線(牧山枝光間)道路改良工事	令和 6 年 6 月 から 7 年 2 月 まで	未確定	レキ質土	砂質土		12,000 m3	都市整備局 道路部 街路課 街路第三係	582-2191	都市整備局 西部整備事務所 工務第一課 道路改良第二係	
戸畑区 計										12,000 m3				
合 計										13,650 m3				