

IX 管路施設

1	管路施設の現状	IX- 1
2	維持管理業務の概要	IX- 1
3	維持管理費年度別決算表	IX- 3
4	行政区別管渠延長	IX- 5
5	管路施設の維持管理実績	
	（1）巡視点検	IX- 6
	（2）内部調査	IX- 6
	（3）テレビカメラ調査	IX- 7
	（4）下水道施設浚渫延長	IX- 7
	（5）改築工事	IX- 8
	（6）更生工事	IX- 8
6	緊急出動・苦情・付近掘削届出数	IX-10

1 管路施設の現状

令和2年度末における管路施設の状況は次のとおりである。

(1) 管 渠

種 別	管渠延長 (km)
分流式汚水	3,382
分流式雨水	403
合 流 式	897
総 延 長	4,682

(2) マンホール

マンホール	約 169,000 個
-------	-------------

(3) 柵

種 別	箇所数
汚水柵	約 277,000
雨水柵	約 57,000
合 計	約 334,000

(4) 低地ポンプ

種 別	箇所数
汚水用	132
雨水用	29
その他	2
合 計	163

洞海バイオパーク

2 維持管理業務の概要

(1) 調査点検

① 巡視点検

巡視点検は、マンホール蓋を開閉し、地上からマンホール周囲、インバートの状況、流下状況、土砂堆積、欠陥などを目視で異常がないかどうか点検する。

② 内部調査

内部調査は、φ800 mm以上の潜行可能な管渠において行う。この方法は人が直接管路に入り、管渠のクラック、破損、腐食、継手、取付管、浸入水などを調査し異常箇所は記録及び写真撮影する。

③ テレビカメラ調査

テレビカメラ調査は、φ800 mm未満の管渠において行う。この方法は既設管

路内にテレビカメラを挿入し、管渠のクラック、破損、腐食、継手、取付管、浸入水などの状況を写し、DVD等の記録媒体に収録する。また異常箇所は写真撮影し、点検記録とともに保存する。

上記のほか、調査点検には、分水マンホール、伏越マンホール及び低地ポンプなどの特殊な施設の点検や宅内排水設備の誤接調査などがある。

(2) 清掃浚渫

清掃浚渫は、管渠内などに堆積した土砂やモルタルなどを除去する業務である。

φ800 mm未満の管渠では、高圧洗浄車の洗浄水で、土砂などをマンホールに集めこれを吸引車で吸引する。φ800 mm以上で潜行可能な管渠においては、人が管渠内に入り、吸引車のホースの先端を操作して土砂などを直接吸い上げる。

管渠のほか、分水マンホール、伏越マンホール、低地ポンプのポンプ井、圧送管の空気弁などの清掃及び浚渫も行われている。

(3) 修繕工事

修繕工事は、損傷した管渠の一部取替え、マンホール蓋の取替え、柵や取付管の補修、管路に起因する道路陥没の復旧、防臭リングの設置など多岐にわたるものが実施されている。

(4) 改築工事

改築工事は、老朽化した既設管などを再建設するもので、更生工事、敷設替工事、移設工事に分類している。

改築工事の執行予算としては、施設整備費（建設事業費、施設改良費または負担金工事費）で執行される。

① 更生工事

更生工事は、非開削で既設管渠の内側に新たな管渠（更生管）を構築するものである。

② 敷設替工事

敷設替工事は、既設管を新管に入れ替えるもので、既設管の損傷が著しい場合などに採用される。

③ 移設工事

既設の管路が道路工事などの支障となり移設が必要になった場合に行われるものであり、更生工事や敷設替工事のように既設管の老朽化や損傷に伴う改築工事とは異なる。

3. 維持管理費年度別決算表


単位:円

項目	年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
委託料	調査点検	管路巡視点検	3,894,075	2,997,174	951,650	2,108,996	1,450,580	5,677,110	4,247,540	1,547,416	10,270,250	11,896,710	
		管路内部調査	5,320,387	7,231,779	10,654,570	8,316,551	3,740,750	5,284,860	5,291,860	18,365,887	13,380,420	14,109,270	
		管路TVカメラ調査	62,339,313	79,570,158	56,210,011	53,133,814	48,863,520	39,904,640	49,630,580	36,429,060	33,306,190	49,687,165	
		分水人孔点検	10,097,374	10,329,859	11,434,300	13,017,877	14,513,640	14,921,960	15,850,520	17,605,033	17,218,840	18,298,474	
		伏越人孔点検	1,169,376	1,287,941	1,384,950	1,394,123	2,042,320	1,786,220	2,326,220	2,616,250	2,071,480	2,126,450	
		低地ポンプ点検	33,118,323	38,245,438	37,059,520	40,906,294	52,446,020	47,971,050	50,260,190	48,905,886	55,029,500	62,205,043	
		宅内誤接調査	0	76,650	0	104,600	81,000	0	512,160	38,440	259,580	0	
		小計	115,938,848	139,738,999	117,695,001	118,982,255	123,137,830	115,545,840	128,119,070	125,507,972	131,536,260	158,323,112	
	その他	除草業務	10,306,600	13,043,950	13,374,450	13,180,680	11,152,630	13,999,790	18,937,980	14,281,439	12,501,490	19,786,174	
		設計委託	38,736,600	5,932,500	9,881,550	0	1,893,240	0	0	38,135,970	1,742,400	1,230,400	
		その他	24,766,243	37,331,997	44,806,953	54,637,033	53,592,272	48,043,910	64,800,073	77,131,134	44,582,560	51,511,698	
		小計	73,809,443	56,308,447	68,062,953	67,817,713	66,638,142	62,043,700	83,738,053	129,548,543	58,826,450	72,528,272	
	清掃浚渫	小口径(D<800mm)	47,391,565	60,821,184	93,215,056	87,351,055	97,038,160	87,979,920	82,505,480	80,910,597	85,240,626	72,891,907	
		大口径(D≥800mm)	29,212,385	9,938,950	7,470,200	2,810,710	1,079,720	3,511,680	7,166,290	7,472,250	23,990,913	9,323,050	
		矩形渠	1,481,100	14,621,900	6,344,100	19,435,170	13,229,910	10,482,390	1,534,340	6,390,280	7,482,810	25,229,300	
		開渠	12,881,700	17,030,500	5,588,950	9,703,150	10,469,910	2,024,820	7,688,550	23,298,366	4,540,350	2,315,530	
		取付管	33,637,466	26,465,104	27,159,516	36,679,202	27,782,250	33,444,130	36,137,750	39,045,742	36,357,570	36,541,271	
		分水人孔	1,614,776	3,326,909	2,698,844	787,092	1,182,380	2,808,490	3,880,580	4,517,200	3,741,340	2,151,016	
		伏越人孔	56,180,575	43,032,865	45,292,238	41,577,064	54,312,970	52,397,530	61,603,760	53,291,620	70,521,861	63,685,370	
		低地ポンプ	54,973,977	38,072,425	37,293,393	28,662,253	29,821,240	36,153,790	37,373,310	32,037,596	33,969,880	38,281,235	
		空気弁	4,779,850	3,583,450	3,690,550	2,416,344	6,026,270	4,735,480	6,444,520	3,747,110	4,997,980	3,715,040	
		その他	23,869,715	20,580,537	22,075,436	25,660,020	24,176,570	24,443,790	31,350,540	44,078,094	34,750,490	49,488,997	
		小計	266,023,109	237,473,824	250,828,283	255,082,060	265,119,380	257,982,020	275,685,120	294,788,855	305,593,820	303,622,716	
		合計	455,771,400	433,521,270	436,586,237	441,882,028	454,895,352	435,571,560	487,542,243	549,845,370	495,956,530	534,474,100	
	工事請負費	修繕	管渠	30,276,897	28,979,947	25,798,807	28,093,368	15,251,940	29,017,490	38,984,110	28,392,680	37,495,460	40,854,729
			マンホール	391,068,483	362,143,479	446,467,492	485,548,428	505,239,630	540,911,721	397,224,232	510,678,310	478,782,200	410,851,515
			取付管	39,358,920	44,605,655	40,064,724	45,068,170	69,987,430	88,758,750	52,376,900	31,690,410	32,969,750	20,374,362
樹			142,984,076	126,547,930	109,585,145	144,835,074	173,187,010	197,876,499	261,443,188	236,849,110	243,265,380	266,399,648	
水管橋塗装			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
道路陥没復旧			2,094,172	3,565,246	4,678,430	4,686,910	2,263,920	2,249,950	3,855,050	18,791,740	3,986,560	4,253,440	
防臭リング設置			30,115,116	11,325,600	9,858,750	4,762,289	2,616,910	1,895,290	1,307,780	2,565,360	4,540,640	5,986,462	
その他			32,019,756	26,545,592	43,880,401	30,462,175	30,253,860	35,067,720	21,670,850	65,078,840	64,725,600	44,008,415	
小計			667,917,420	603,713,449	680,333,749	743,456,414	798,800,700	895,777,420	776,862,110	894,046,450	865,765,590	792,728,571	
舗装関係			マンホール蓋	206,909,330	187,400,468	176,605,383	195,266,661	168,878,570	119,395,810	170,595,520	122,616,820	142,003,660	103,783,580
		樹蓋	98,711,348	86,378,783	77,501,818	95,171,341	90,406,450	70,492,450	85,456,610	88,262,050	63,587,050	64,328,798	
		その他	3,853,047	2,094,400	3,486,250	4,308,504	1,129,680	482,760	1,284,040	12,960	977,060	1,905,451	
		小計	309,473,725	275,873,651	257,593,451	294,746,506	260,414,700	190,371,020	257,336,170	210,891,830	206,567,770	170,017,829	
合計		977,391,145	879,587,100	937,927,200	1,038,202,920	1,059,215,400	1,086,148,440	1,034,198,280	1,104,938,280	1,072,333,360	962,746,400		
原材料費		0	0	0	1,159,560	637,785	0	0	5,181,209	1,215,464	1,779,037		
事務費等		47,635,138	48,937,155	50,494,453	56,231,552	56,492,858	117,002,590	119,880,849	121,509,574	120,396,013	123,559,497		
総計		1,480,797,683	1,362,045,525	1,425,007,890	1,537,476,060	1,571,241,395	1,638,722,590	1,641,621,372	1,781,474,433	1,689,901,367	1,622,559,034		

* 本決算表は維持管理費の決算表であるため、施設整備費で執行された内部点検、改築工事は含まれていない。

項目	年度	単位	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
調査点検等	調査点検	管路巡視点検	m	7,500	8,341	5,855	5,989	2,777	5,060	2,822	19,799	25,264	35,748
		管路内部点検	m	12,290	5,882	8,950	8,073	1,728	4,132	5,592	26,697	10,422	5,556
		管路TVカメラ調査	m	47,033	51,420	29,713	23,643	20,320	15,824	14,937	12,029	8,589	12,451
		小計		66,823	65,643	44,518	37,705	24,824	25,015	23,351	58,525	44,275	53,755
		分水人孔点検	回	1,989	1,997	1,996	2,020	2,009	1,732	2,006	2,007	1,657	1,957
		伏越人孔点検	回	124	129	128	128	130	39	70	168	128	111
		低地ポンプ点検	回	2,507	3,599	3,830	3,602	3,509	3,917	3,756	3,755	3,889	3,550
		小計	回	4,620	5,725	5,954	5,750	5,648	5,688	5,832	5,930	5,674	5,618
	宅内誤接調査	戸	0	2	0	1	2	0	2	1	9	0	
	その他	除草業務	m ²	62,334	74,580	103,552	66,803	57,570	67,512	62,427	38,739	28,286	34,265
設計委託		m	2,698	1,550	248	0	10	0	0	0	59	67	
その他		件	1,910	1,918	1,900	2,448	2,493	2,879	2,245	2,463	1,393	2,166	
清掃浚渫	円形管	小口径(D<800mm)	m	33,240	36,975	40,454	38,555	47,563	35,294	60,597	29,226	27,086	28,489
		大口径(D≥800mm)	m	2,924	717	1,997	449	217	132	543	1,387	1,443	1,008
		小計	m	36,164	37,692	42,451	39,004	47,780	35,426	61,140	30,613	28,529	29,497
	函渠	矩形渠	m	168	1,293	571	1,796	1,534	3,205	276	351	225	237
		開渠	m	1,230	991	1,160	3,188	3,670	308	577	907	672	353
		小計	m	1,398	2,284	1,731	4,984	5,204	3,513	853	1,258	897	590
	合計	m	37,562	39,976	44,182	43,988	52,984	38,939	61,993	31,871	29,426	30,087	
	その他	取付管	箇所	465	379	284	349	443	448	415	927	316	303
		分水人孔	回	10	19	17	5	5	13	15	15	13	8
		伏越人孔	回	88	68	30	45	71	57	66	129	33	33
		低地ポンプ	回	247	175	166	131	141	158	142	190	142	149
		空気弁	箇所	74	55	56	50	87	61	42	41	60	42
		その他	件	574	341	831	832	644	456	201	941	300	289
修繕	管渠	箇所	212	196	113	88	78	66	47	68	54	73	
	マンホール	蓋取替	箇所	19	31	38	25	13	8	22	6	41	59
		蓋取替(浮防)	箇所	2,059	1,812	2,141	2,107	2,175	2,236	1,626	1,997	1,604	1,329
		蓋高さ調整	箇所	122	120	112	104	43	35	43	50	40	35
		がたつき防止	箇所	57	57	10	23	11	16	16	21	12	5
		その他	箇所	178	175	297	269	197	188	166	79	77	47
		小計		2,435	2,195	2,598	2,528	2,439	2,483	1,873	2,153	1,774	1,475
	取付管		314	351	319	246	360	455	228	123	128	96	
	柵	蓋取替	箇所	1,772	1,623	1,258	1,523	2,044	2,210	2,423	2,224	1,958	1,834
		柵取替	箇所	342	370	289	221	172	141	151	191	275	324
		蓋高さ調整	箇所	92	126	66	90	56	61	33	78	42	40
		その他	箇所	141	153	225	270	197	143	256	277	190	159
		小計		2,347	2,272	1,838	2,104	2,469	2,555	2,863	2,770	2,465	2,357
	その他	水管橋塗装	箇所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		道路陥没復旧	箇所	40	45	47	32	24	18	22	58	19	28
		防臭リング設置	箇所	646	262	181	92	46	29	16	34	50	56
その他		箇所	289	153	257	277	231	248	135	262	163	186	
舗装関係	人孔蓋取替調整	箇所	1,485	1,238	1,152	975	918	614	895	619	561	396	
	人孔蓋調整のみ	箇所	132	125	58	60	51	43	55	30	43		
	柵蓋取替調整	箇所	2,566	2,096	1,848	1,959	1,709	1,336	1,494	1,484	1,006	1,117	
	柵蓋調整のみ	箇所	97	101	127	129	85	18	34	45	42	42	
	その他	箇所	59	30	15	36	13	6	14	1	3	21	
カラー舗装関係	マンホール蓋	箇所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	柵蓋	箇所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

金額(百万) 管路施設維持管理費決算額の推移



4. 行政区別管渠延長（令和2年度末）

単位：m

		門司区	小倉北区	小倉南区	若松区	八幡東区	八幡西区	戸畑区	合計
管種別延長	硬質塩化ビニル管	152,522	75,186	414,780	170,293	56,450	279,163	16,741	1,165,135
	陶管	260,403	335,044	391,377	242,666	135,311	580,141	105,063	2,050,005
	ヒューム管	40,461	159,520	81,013	58,998	113,823	201,748	79,073	734,634
	鑄鉄管	32,990	11,717	9,249	45,506	4,796	40,374	3,448	148,078
	コンクリート管	32,785	54,900	108,849	33,312	48,166	84,543	13,000	375,554
	その他	28,753	28,430	35,676	21,951	25,448	51,150	16,981	208,390
	合計	547,914	664,796	1,040,944	572,725	383,994	1,237,119	234,305	4,681,796
管径別延長	径800 mm未満	494,716	540,328	897,505	505,057	308,855	1,046,760	193,924	3,987,146
	径800 mm以上	53,197	124,468	143,439	67,668	75,139	190,359	40,381	694,650
	合計	547,914	664,796	1,040,944	572,725	383,994	1,237,119	234,305	4,681,796

* 端数処理により合計値がそろわない場合がある

5. 管路施設の維持管理実績

(1) 巡視点検集計表

単位:m

	門司区	小倉北区	小倉南区	若松区	八幡東区	八幡西区	戸畑区	合計
昭和54～平成12年度	467,227	322,966	149,017	102,802	194,373	203,479	42,713	1,482,577
平成13年度	75,450	0	2,248	2,185	3,628	1,390	468	85,369
平成14年度	1,170	0	466	0	0	29,958	0	31,594
平成15年度	45	0	236	200	0	33,915	0	34,396
平成16年度	837	52	470	55	486	12,200	0	14,100
平成17年度	9,888	8,503	903	13,645	6,734	2,363	2,400	44,436
平成18年度	2,067	1,259	12,600	2,960	579	2,128	18	21,611
平成19年度	4,643	2,709	12,286	0	0	1,481	0	21,119
平成20年度	2,082	5,312	8,573	0	0	1,483	0	17,450
平成21年度	0	12,830	6,940	0	0	101	382	20,253
平成22年度	0	5,270	8,491	0	105	3,695	0	17,561
平成23年度	185	267	5,065	330	1,652	100	0	7,599
平成24年度	80	526	6,356	0	976	403	0	8,341
平成25年度	520	1,100	2,935	0	0	625	675	5,855
平成26年度	0	105	5,608	0	24	232	20	5,989
平成27年度	0	324	2,150	0	0	303	0	2,777
平成28年度	0	1,152	2,865	1,043	0	0	0	5,060
平成29年度	0	664	1,259	0	129	0	770	2,822
平成30年度	4,100	948	4,820	4,750	1	5,150	30	19,799
令和元年度	3,787	9,161	2,426	2,672	826	6,392	0	25,264
令和2年度	5,185	2,087	5,843	4,420	519	13,130	4,564	35,748
合計	577,266	375,235	241,557	135,062	210,032	318,528	52,040	1,909,720

(2) 内部調査集計表

単位:m

	門司区	小倉北区	小倉南区	若松区	八幡東区	八幡西区	戸畑区	合計
昭和54～平成12年度	214,491	617,593	164,829	354,424	730,649	607,618	599,390	3,288,994
平成13年度	12,480	20,586	15,513	16,813	25,363	13,648	0	104,403
平成14年度	1,000	29,911	11,362	10,114	7,765	18,724	25,395	104,271
平成15年度	13,111	13,552	25,401	0	1,890	40,982	0	94,936
平成16年度	2,129	10,615	15,040	0	826	21,380	3,741	53,731
平成17年度	1,632	2,839	936	0	20	4,979	0	10,406
平成18年度	10,634	3,529	3,300	1,589	1,116	0	20	20,188
平成19年度	4,055	8,458	12,765	0	1,156	0	0	26,434
平成20年度	1,868	8,070	2,777	1,999	18	263	2,953	17,948
平成21年度	158	8,181	380	1,680	559	449	1,979	13,386
平成22年度	30	0	103	0	1,269	80	1,989	3,471
平成23年度	80	2,561	5	5	9,228	366	45	12,290
平成24年度	331	1,776	0	1,562	737	1,476	0	5,882
平成25年度	3,771	1,806	0	0	1,585	1,583	205	8,950
平成26年度	360	638	85	0	5,365	1,200	425	8,073
平成27年度	0	643	93	0	655	337	0	1,728
平成28年度	0	2,323	655	150	393	611	0	4,132
平成29年度	0	1,506	230	2,473	758	495	130	5,592
平成30年度	0	1,241	6,495	17,385	4	1,472	100	26,697
令和元年度	0	1,896	6,677	145	123	1,350	231	10,422
令和2年度	3,963	33	0	45	937	434	144	5,556
合計	270,093	737,757	266,646	408,384	790,416	717,447	636,747	3,827,490

(3) テレビカメラ調査集計表

単位:m

	門司区	小倉北区	小倉南区	若松区	八幡東区	八幡西区	戸畑区	合計
昭和54～平成12年度	88,500	70,107	62,911	67,460	132,734	144,152	109,875	675,738
平成13年度	3,430	6,851	11,635	3,347	12,096	13,550	2,110	53,019
平成14年度	14,313	12,949	19,054	3,261	9,400	9,164	9,570	77,711
平成15年度	8,000	3,269	20,397	11,427	7,320	10,440	14,562	75,415
平成16年度	1,417	13,467	10,855	7,036	3,115	10,684	10,077	56,651
平成17年度	6,775	10,637	8,626	5,945	5,988	21,270	16,230	75,471
平成18年度	12,305	14,389	15,207	14,623	15,958	14,322	6,600	93,404
平成19年度	13,048	15,870	11,837	6,097	7,190	6,763	27,622	88,427
平成20年度	22,804	18,346	9,707	4,977	3,483	2,418	14,019	75,754
平成21年度	23,803	27,848	12,906	12,352	2,835	32,122	6,481	118,347
平成22年度	1,800	12,250	7,518	7,710	5,972	652	3,999	39,901
平成23年度	236	12,789	2,164	5,264	18,649	6,716	1,215	47,033
平成24年度	555	13,923	15,277	5,741	7,335	6,960	1,629	51,420
平成25年度	4,137	9,248	7,210	1,520	4,238	1,743	1,617	29,713
平成26年度	3,126	4,708	6,823	4,340	2,445	938	1,263	23,643
平成27年度	3,602	3,640	3,580	4,050	3,104	104	2,240	20,320
平成28年度	3,389	3,338	3,467	99	1,283	2,776	1,472	15,824
平成29年度	2,630	3,616	1,102	773	541	5,275	1,000	14,937
平成30年度	1,717	1,898	136	413	643	6,200	1,022	12,029
令和元年度	714	945	2,116	124	1,029	2,334	1,327	8,589
令和2年度	2,165	1,163	353	1,178	2,131	3,719	1,742	12,451
合計	218,466	261,251	232,881	167,737	247,489	302,302	235,672	1,665,797

(4) 下水道施設浚渫延長

単位:m

	門司区	小倉北区	小倉南区	若松区	八幡東区	八幡西区	戸畑区	合計
平成元～平成12年度	50,153	49,666	41,697	96,130	63,672	69,295	11,608	382,221
平成13年度	4,393	1,815	16,132	5,358	1,108	3,914	61	32,781
平成14年度	2,660	91	19,227	3,826	2,191	7,239	0	35,234
平成15年度	10,666	0	22,033	4,110	2,542	5,280	0	44,631
平成16年度	6,803	932	7,942	1,265	1,661	8,549	1,392	28,544
平成17年度	5,691	6,832	19,655	3,748	398	4,687	105	41,116
平成18年度	6,443	2,062	35,378	4,565	636	2,969	351	52,404
平成19年度	10,193	1,757	33,225	1,599	141	2,025	3	48,943
平成20年度	9,038	18,661	25,244	1,397	1,956	3,049	520	59,865
平成21年度	7,755	31,589	14,007	538	281	3,321	879	58,370
平成22年度	3,104	13,106	24,896	85	166	4,380	507	46,244
平成23年度	2,169	14,618	15,893	470	166	3,314	932	37,562
平成24年度	3,138	5,599	18,244	8,379	401	3,025	1,190	39,976
平成25年度	2,498	8,301	17,897	6,921	1,145	6,598	822	44,182
平成26年度	2,588	12,145	17,799	4,693	117	6,326	320	43,988
平成27年度	3,218	11,108	22,851	4,756	210	10,371	470	52,984
平成28年度	2,286	9,452	15,269	4,738	257	6,397	540	38,939
平成29年度	2,357	10,322	10,429	6,243	674	31,552	415	61,992
平成30年度	2,011	10,023	9,268	5,386	735	4,110	338	31,871
令和元年度	1,514	9,213	8,135	4,784	36	4,769	975	29,426
令和2年度	2,317	10,391	6,640	4,809	195	5,172	563	30,087
合計	140,995	227,683	401,861	173,800	78,687	196,342	21,991	1,241,359

*延長は円形管、矩形渠、開渠の浚渫延長の合計を示す

(5) 改築工事集計表

単位:m

	更生工事	敷設替	移設	合計
昭和63年～平成12年	50,418	20,237	10,275	80,930
平成13年度	9,258	294	1,720	11,272
平成14年度	10,436	112	2,483	13,031
平成15年度	14,526	103	561	15,190
平成16年度	13,886	0	531	14,417
平成17年度	13,326	56	3,343	16,725
平成18年度	14,915	17	1,192	16,124
平成19年度	12,892	290	2,363	15,545
平成20年度	12,454	50	907	13,411
平成21年度	19,740	574	2,582	22,896
平成22年度	17,623	109	1,990	19,722
平成23年度	16,515	0	1,545	18,060
平成24年度	13,022	0	840	13,862
平成25年度	16,299	0	1,080	17,379
平成26年度	15,811	0	441	16,252
平成27年度	14,862	395	1,046	16,303
平成28年度	15,049	0	519	15,568
平成29年度	18,943	201	1,265	20,409
平成30年度	24,644	0	629	25,273
令和元年度	15,223	0	209	15,432
令和2年度	18,257	0	0	18,257
合計	358,099	22,438	35,521	416,058

* 更生工事は施設整備費で執行したものを含む

(6) 更生工事集計表

単位:m

	門司区	小倉北区	小倉南区	若松区	八幡東区	八幡西区	戸畑区	合計	工事費(千円)
昭和63年～平成12年	10,493	8,200	3,356	3,939	12,219	5,774	6,437	50,418	3,939,816
平成13年度	910	1,535	863	1,083	1,216	2,030	1,621	9,258	526,892
平成14年度	647	2,167	858	1,254	1,655	2,454	1,401	10,436	670,207
平成15年度	2,439	1,698	1,294	1,818	1,573	3,534	2,170	14,526	1,060,964
平成16年度	1,226	2,448	2,369	1,574	926	4,047	1,296	13,886	972,626
平成17年度	1,629	2,133	2,319	1,650	1,306	2,701	1,588	13,326	955,177
平成18年度	1,280	2,577	2,094	1,574	1,648	4,433	1,309	14,915	1,093,823
平成19年度	1,257	1,900	2,908	1,796	1,021	3,230	780	12,892	809,668
平成20年度	1,811	2,055	2,266	1,334	993	2,675	1,320	12,454	615,874
平成21年度	5,766	3,581	2,803	2,736	1,422	2,367	1,065	19,740	1,925,952
平成22年度	4,786	1,746	3,794	3,239	1,098	2,100	860	17,623	1,552,150
平成23年度	4,568	1,509	2,586	1,655	1,063	4,059	1,075	16,515	1,534,441
平成24年度	2,403	2,224	1,172	1,780	1,169	3,231	1,043	13,022	1,397,680
平成25年度	2,420	2,495	1,724	1,443	923	6,136	1,158	16,299	2,180,677
平成26年度	1,608	872	2,431	2,065	1,024	6,696	1,115	15,811	1,854,439
平成27年度	1,375	2,640	2,450	1,424	2,038	3,773	1,163	14,862	1,706,156
平成28年度	1,846	5,214	1,658	931	646	2,681	2,073	15,049	1,592,433
平成29年度	3,233	1,844	916	2,110	3,272	5,908	1,660	18,943	2,208,137
平成30年度	2,594	4,885	1,279	2,065	4,755	6,711	2,355	24,644	2,651,093
令和元年度	1,678	2,780	170	2,400	2,012	4,754	1,429	15,223	2,915,707
令和2年度	4,156	3,157	963	911	3,445	3,875	1,750	18,257	2,887,035
合計	58,126	57,659	40,273	38,781	45,424	83,168	34,668	358,099	35,050,947

(6) 更生工事集計表(工法別)

単位:m

	製管工法							反転工法									
	ダンパー	SPR	バルテムフ ローリング	3Sセグメント	PFL	クリアフロー	小計1	インテグフォーム	ホースライニング	インバイク	SGICP	オールライナー	スルーリング	C-ONE	サイドライナー	TWL	小計2
昭和63年～平成12年	288	4,064					4,352	3,478	9,822	6,540	15,702						35,542
平成13年度	111	107					218		1,876	2,657	1,931						6,464
平成14年度	113	220	14				347		1,774	2,624	1,856						6,254
平成15年度	536	447	198				1,181		1,099	700	1,579						3,378
平成16年度	379	483	180				1,043	28	1,787	338	2,092						4,246
平成17年度	282	536	361				1,179	456	785		2,338						3,579
平成18年度		385	321				706		1,360	331	1,603						3,294
平成19年度	249	370	421	20			1,060	347	896		1,370						2,613
平成20年度		168	57	63			288	545	1,284		928	232	531				3,520
平成21年度	647	948	142	62			1,799	160	1,335		825	176	689				3,185
平成22年度	1,117	1,154	213		131		2,615	390	1,590		1,027						3,007
平成23年度	597	747	1,155		670		3,169		4,298								4,298
平成24年度	831	1,187	109		311		2,438		1,863		651						2,514
平成25年度	1,060	820	131		884		2,895		2,056								2,056
平成26年度	352	183	54		333		922		2,725		375						3,100
平成27年度	99	424			105		628		1,865								1,865
平成28年度	475	2,627			160		3,262		1,101		564			90			1,755
平成29年度	391	1,611	227		444		2,673		1,172		676	409	352				2,609
平成30年度	338	1,136			380		1,854		4,158		1,113		236	27	321		5,855
令和元年度	1,477	1,405	1,436	142	318		4,778		1,228		770					149	2,147
令和2年度	922	1,101	169	234	872	109	3,407		402		1,294						1,696
合計	10,264	20,123	5,188	521	4,608	109	40,814	5,404	44,476	13,190	36,695	408	1,629	678	27	470	102,977

	形成工法									合計(小計1.2.3.の総計)
	EX	オールライナー	シームレス システム	バルテムS2	FFT-S	オメガライナー	ポリエチレン コンバクト	アルファライナー	小計3	
昭和63年～平成12年	6,153	4,371							10,524	50,418
平成13年度	923	1,653						2,576	9,258	
平成14年度	1,378	1,878	319			260		3,835	10,436	
平成15年度	1,457	2,506	3,895	773	560	775		9,966	14,526	
平成16年度	1,113	2,020	4,333		647	485		8,598	13,886	
平成17年度	891	2,833	2,871		1,282	691		8,568	13,326	
平成18年度	2,545	2,495	4,048	451	1,376			10,915	14,915	
平成19年度	608	2,000	4,042		2,387	182		9,219	12,892	
平成20年度	788	3,094	3,678		791	295		8,646	12,454	
平成21年度	940	2,283	6,569	3,134	1,392	438		14,756	19,740	
平成22年度	2,126	4,391	4,439		295	750		12,001	17,623	
平成23年度	1,688	1,371	4,867		287	835		9,048	16,515	
平成24年度	1,652	958	3,553		605	1,302		8,070	13,022	
平成25年度	1,848	2,072	3,291	964	196	2,758	219	11,348	16,299	
平成26年度	1,409	1,674	3,534	2,402	591	1,503	676	11,789	15,811	
平成27年度	1,359	2,282	3,977	2,655	216	900	980	12,369	14,862	
平成28年度	1,709	2,732	1,827	1,863	1,221		680	10,032	15,049	
平成29年度	2,620	1,271	4,571	1,345	807	2,768	279	13,661	18,943	
平成30年度	4,290	510	4,946	2,746	1,764	1,824	629	226	16,935	24,644
令和元年度	1,273	587	1,612	1,242	262	1,992	624	706	8,298	15,223
令和2年度	1,426	1,137	2,108	763	1,176	2,585	413	3,546	13,154	18,257
合計	38,196	44,117	68,480	18,339	15,855	20,343	4,500	4,478	214,309	358,099

6. 緊急出動・苦情・付近掘削届出数

緊急出動回数集計表

項目	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
マンホールの蓋に関するもの	990	1,173	998	1,128	966	987	971	1,080	1,092	1,087	951	892	816	1,013	745
汚水樹、取付管に関するもの	888	1,174	1,233	1,319	1,157	1,306	1,154	1,014	1,058	947	996	1,113	1,117	1,241	1,190
管渠に関するもの	519	668	783	790	733	873	859	856	764	745	707	752	850	1,297	716
路面沈下に関するもの	183	104	64	65	90	66	54	66	94	117	87	122	113	57	61
その他	852	494	509	440	652	512	498	502	555	719	591	422	554	1,527	508
合計	3,432	3,613	3,587	3,742	3,598	3,744	3,536	3,518	3,563	3,615	3,332	3,301	3,450	5,135	3,220

令和2年度 緊急出動回数

項目	門司	小倉北	小倉南	若松	八幡東	八幡西	戸畑	合計
マンホールの蓋に関するもの	46	168	57	135	141	159	39	745
汚水樹、取付管に関するもの	99	209	122	141	148	373	98	1,190
管渠に関するもの	64	164	21	70	7	370	20	716
路面沈下に関するもの	29	8	2	0	2	14	6	61
その他	84	170	133	20	0	92	9	508
合計	322	719	335	366	298	1,008	172	3,220

苦情件数集計表

項目	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
騒音	212	98	183	155	166	134	108	214	173	59	48	50	15	12	12
臭気	78	102	96	61	80	85	77	67	62	74	61	85	65	54	76
本管阻害物	172	167	176	133	165	126	200	157	148	106	230	338	319	184	133
取付管阻害	205	256	270	298	262	314	291	302	356	220	383	458	402	360	346
降雨による浸水	105	81	33	114	104	18	18	63	33	36	21	32	17	16	11
路面沈下	186	176	130	124	129	142	137	147	109	106	117	142	111	92	130
蓋破損等	441	905	402	599	619	738	857	863	698	637	871	828	696	893	299
分水マンホール	8	9	4	21	5	1	3	4	0	1	9	13	19	21	33
低地ポンプ	12	230	18	11	64	68	38	30	6	4	191	214	221	276	254
排水設備	60	29	25	38	49	24	11	29	25	6	13	33	28	109	129
その他	459	474	422	241	414	240	302	243	311	364	523	562	557	1,046	488
合計	1,938	2,527	1,759	1,795	2,057	1,890	2,042	2,119	1,921	1,613	2,467	2,755	2,450	3,063	1,911

令和2年度 苦情件数

項目	門司	小倉北	小倉南	若松	八幡東	八幡西	戸畑	合計
騒音	3	0	5	0	0	2	2	12
臭気	6	43	1	2	10	13	1	76
本管阻害物	26	19	3	2	5	70	8	133
取付管阻害	54	70	3	14	30	129	46	346
降雨による浸水	0	0	10	0	0	1	0	11
路面沈下	33	8	15	0	14	37	23	130
蓋破損等	10	100	6	1	5	114	63	299
分水マンホール	0	25	0	0	0	8	0	33
低地ポンプ	0	61	3	0	0	190	0	254
排水設備	0	0	80	0	7	41	1	129
その他	29	0	103	37	18	273	28	488
合計	161	326	229	56	89	878	172	1,911

付近掘削届出数

項目	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
国・建設局	169	206	217	227	279	242	173	129	108	91	85	131	100	99	125
水道局	122	237	233	230	272	253	272	247	294	264	246	250	919	194	193
西部ガス	193	265	268	286	229	239	1,052	1,326	1,064	1,282	984	1,024	189	1,048	967
九州電力	11	26	39	293	232	259	329	415	362	374	388	375	408	293	245
NTT	8	10	15	2	1	170	129	215	421	577	857	631	607	668	446
その他	64	152	131	157	134	141	191	139	193	265	282	188	179	331	323
合計	567	896	903	1,195	1,147	1,304	2,146	2,471	2,442	2,853	2,842	2,599	2,402	2,633	2,299

令和2年度 付近掘削届出

項目	門司	小倉北	小倉南	若松	八幡東	八幡西	戸畑	合計
国・建設局	4	21	43	10	24	16	7	125
水道局	25	43	48	22	26	18	11	193
西部ガス	59	178	148	77	80	366	59	967
九州電力	36	66	80	26	13	10	14	245
NTT	35	66	55	75	93	82	40	446
その他	16	35	59	28	12	171	2	323
合計	175	409	433	238	248	663	133	2,299