

令和5年度梅雨前線豪雨による災害概況について

1 雨量

令和5年度梅雨前線豪雨【6月30日0:00~7月10日24:00】 区役所雨量計 (mm)

	門司	小倉北	小倉南	若松	八幡東	八幡西	戸畑
総雨量	561.0	562.0	520.0	505.0	546.0	529.0	533.0
時間最大	38.0	40.0	39.0	31.0	43.0	45.0	46.0

※参考 平成30年7月豪雨 【7月5日0:00~8日12:00】 (mm)

	門司	小倉北	小倉南	若松	八幡東	八幡西	戸畑
総雨量	294.0	319.0	379.0	280.0	330.0	267.0	294.0
時間最大	64.0	69.0	66.0	53.0	65.0	56.0	67.0

2 所管施設の被災箇所数及び復旧の状況

7月24日現在

	箇所数	応急措置の段階			被災箇所のうち本復旧の段階		
		準備中	着手	完了	調査・測量 設計	工事中	完了
河川	4	0	0	4	4	0	0
道路	22	0	1	21	3 (3)	1 (1)	18
公園	9	0	0	9	8 (8)	1	0
合計	35	0	1	34	15	2	18

※ () は規制中の箇所

3 主な被害と対応状況

(1) 河川

小倉南区上吉田丁目一丁目の吉田川右岸において、護岸の一部が崩壊し、隣接する民家のブロック塀に被害が生じた。土のう積み、コンクリート打設による護岸の仮復旧を行い、民家のブロック塀についても、ワイヤーロープで倒壊防止対策を実施した。

(2) 道路

八幡西区元城町15-15付近の元城町京良城町1号線及び元城町7号線において、道路下法面が崩壊し、道路の一部とガードレール、下水道管が損壊した。大型土のうによる仮復旧を行い、7月20日より全面通行止めを解除し片側車線のみ交通規制を実施。

(3) 公園

小倉南区の志井の森公園のグラウンドにおいて、広場や法面の亀裂の発生に伴い、防球ネットの沈下や転落防止柵の変形が生じた。被災箇所の応急措置を行い、立入禁止措置中。

令和5年度梅雨前線豪雨による被災状況一覧（令和5年7月24日現在）

1 <河川>				
No	場所・路線等	被災状況	応急措置の段階	本復旧の段階
1	(小倉南区) 【準用河川】東谷川	護岸崩壊	完了	調査・測量・設計
2	(小倉南区) 【二級河川】紫川	護岸崩壊	完了	調査・測量・設計
3	(小倉南区) 【普通河川】吉田川	護岸崩壊、隣接民家のブロック擁壁沈下	完了	調査・測量・設計
4	(小倉南区) 【二級河川】紫川	倒木に伴う自然法面の一部崩壊	完了	調査・測量・設計

2 <道路>

No	場所・路線等	被災状況	応急措置の段階	本復旧の段階
1	(門司区) 大字恒見9号線	道路上法面崩落 規制:通行止め→解除	完了	完了
2	(門司区) 東門司24号線	道路下法面崩落 規制:通行止め	完了	調査・測量・設計
3	(門司区) 上馬寄3号線	陥没 規制:片側交互通行→解除	完了	完了
4	(門司区) 新門司港大里線	倒木・道路上法面崩落 規制:通行止め→解除	完了	完了
5	(小倉北区) 神幸町黒原1号線	倒木 規制:通行止め→解除	完了	完了
6	(小倉南区) 呼野道原徳吉線	土砂流入 規制:片側交互通行→解除	完了	完了
7	(小倉南区) 鱒淵八幡東自転車道線	道路上法面崩落 規制:通行止め→解除	完了	完了
8	(小倉南区) 高野長行1号線	倒木 規制:通行止め→解除	完了	完了
9	(小倉南区) 合馬長行線	倒木・道路上法面崩落 規制:通行止め	着手	工事中
10	(小倉南区) 呼野道原徳吉線	倒木 規制:片側交互通行→解除	完了	完了
11	(小倉南区) 直方行橋線	倒木 規制:片側交互通行→解除	完了	完了
12	(小倉南区) 国道322号	倒木 規制:片側一車線規制→解除	完了	完了
13	(若松区) 本町小竹1号線	落石 規制:通行止め→解除	完了	完了
14	(若松区) 乙丸15号線	倒木 規制:通行止め→解除	完了	完了
15	(八幡東区) 帆柱尾倉1号線	道路上法面崩落 規制:片側交互通行→解除	完了	完了
16	(八幡西区) 東折尾町2号線	倒木 交通規制:通行止め→解除	完了	完了
17	(八幡西区) 香月西一丁目地内里道	道路下法面崩落 交通規制:路肩規制	完了	調査・測量・設計
18	(八幡西区) 船越12号線	舗装の浮き 規制:片側交互通行→解除	完了	完了
19	(八幡西区) 畑2号線	倒木 規制:通行止め→解除	完了	完了
20	(八幡西区) 元城町京良城町1号線他1線	道路下法面崩落 規制:通行止め→片側交互通行	完了	調査・測量・設計
21	(八幡西区) 市瀬42号線	道路上法面崩落 規制:通行止め→解除	完了	完了
22	(戸畑区) 夜宮5号線	倒木 規制:片側交互通行→解除	完了	完了

3 <公園>

No	場所・路線等	被災状況	応急措置の段階	本復旧の段階
1	(門司区) 和布刈公園	自然法面崩壊 規制:園路一部通行止め	完了	調査・測量・設計
2	(門司区) 和布刈公園	自然法面崩壊、民地の小屋損壊 規制:被災箇所立入禁止	完了	調査・測量・設計
3	(門司区) 和布刈公園	園路側溝崩落 規制:被災箇所立入禁止	完了	調査・測量・設計
4	(門司区) 和布刈公園	園路一部損壊 規制:被災箇所立入禁止	完了	調査・測量・設計
5	(小倉北区) 山田緑地	デッキの傾き1カ所 規制:園路一部通行止め	完了	調査・測量・設計
6	(小倉南区) 志井の森公園	グラウンド及び防球ネットの沈下 規制:被災箇所立入禁止	完了	調査・測量・設計
7	(若松区) 響灘緑地	サイクリングロードの一部で路面の亀裂及び陥没 規制:園路一部通行止め	完了	調査・測量・設計
8	(八幡東区) 帆柱公園	土砂崩れ	完了	工事中
9	(八幡西区) 瀬板の森公園	土砂崩れ、園路一部崩壊 規制:園路一部通行止め	完了	調査・測量・設計

建設局所管施設における令和5年度梅雨前線豪雨による被災箇所図

令和5年7月24日現在

⑳元城町京良城町1号線他1線(八幡西区) 道路下法崩壊



【凡例】

- 河川(1~4)
- 道路(1~22)
- 公園(1~9)

路線一覧表

種別	整理番号	路線名
道管	2	号(関門トンネル)
	199	号(若戸大橋)
		関門自動車道
		九州自動車道
		東九州自動車道
公団分		計5路線
道管		北九州高速1号線
		北九州高速2号線
		北九州高速3号線
		北九州高速4号線
		北九州高速5号線
社分		計5路線
一般国道	2	号
	3	号
	10	号
	200	号
道管		計4路線
一般道	3	号
	198	号
	199	号
	211	号
	322	号
道管		495号
主要地方道		計6路線
	11	有毛引野線
	25	門司行橋線
	26	北九州芦屋線
	28	直方行橋線
	36	小倉停車場線
	37	小倉港線
	38	戸畑停車場線
	48	中間引野線
	50	八幡戸畑線
	51	曾根粕ヶ谷線
	61	小倉中間線
	62	北九州小竹線
	63	長行田町線
	71	新門司港大里線
	72	黒川白野江東本町線
73	直方水巻線	
道管		計16路線
主要地方道	534	彦ノ高原線
	652	世良朽網線
道管		計2路線
一般道	202	水巻芦屋線
	214	城野停車場線
	216	八幡停車場線
	217	折尾停車場線
	220	石原町停車場線
	223	田ノ浦港線
	245	新北九州空港線
	254	須藤園南原曾根線
	256	新道寺曾根線
	257	井手浦徳力線
	258	呼野浦原徳吉線
	260	大種清見線
	261	門司東本町線
	262	橋約田大里線
	264	遠川赤坂線
	265	城野砂津線
	266	三萩野魚町線
	267	湯川石田停車場線
	269	合馬長行線
	270	壁野到津線
	271	下割津戸畑線
	273	築地汐入線
	274	海老川早間前線
	277	壱田二島線
	278	弘川折尾線
	279	本城熊手線
	280	橋木上上津役線
	281	下上津役折尾線
	294	井ノ浦港線
	296	大蔵到津線
	297	勝瀬八幡東自転車道線
	302	直方北九州自転車道線
道管		計32路線

㉔志井の森公園(小倉南区) グラウンド及び防球ネット沈下



㉓吉田川(小倉南区) 河川護岸崩壊



市街化区域