

令和7年度 緊急漏水調査地区一覧

令和8年1月現在

緊急漏水調査	
調査会社 (株) 古島	調査会社 (有)大福水道
東部調査地区	西部調査地区
小倉南区志井2丁目	小倉南区長尾4丁目
小倉南区志井鷹羽台	小倉南区長尾5丁目
小倉南区大字井手浦	小倉南区長尾6丁目
小倉南区大字横代	小倉南区徳吉西1丁目
小倉南区大字高津尾	小倉南区徳吉西2丁目
小倉南区大字合馬	小倉南区徳吉西3丁目
小倉南区大字山本	小倉南区徳吉東1丁目
小倉南区大字市丸	小倉南区徳吉東2丁目
小倉南区大字志井	小倉南区徳吉東4丁目
小倉南区大字春吉	小倉南区徳吉東5丁目
小倉南区大字小森	小倉南区徳吉南1丁目
小倉南区大字新道寺	小倉南区徳吉南2丁目
小倉南区大字石原町	小倉南区徳吉南3丁目
小倉南区大字長行	小倉南区北方3丁目
小倉南区大字辻三	
小倉南区大字道原	
小倉南区大字徳吉	
小倉南区大字母原	
小倉南区大字木下	
小倉南区長行西1丁目	
小倉南区長行西2丁目	
小倉南区長行西3丁目	
小倉南区長行西4丁目	
小倉南区長行西5丁目	
小倉南区長行東2丁目	
小倉南区長行東3丁目	