

建物の外観

小倉南区上貫二丁目 1 3 3 3 番 2 ほか 6 筆
(建物解体条件付)

付属資料 : 「対象不動産現況写真1」

現況写真 ①



現況写真 ②



現況写真 ③



現況写真 ④



現況写真 ⑤



現況写真 ⑥



建物の内部

小倉南区上貫二丁目 1 3 3 3 番 2 ほか 6 筆
(建物解体条件付)

付属資料 : 「対象不動産現況写真2」

現況写真 ⑦



現況写真 ⑧



現況写真 ⑨



現況写真 ⑩



現況写真 ⑪



現況写真 ⑫



小倉南区上貫二丁目1333番2ほか6筆(建物付)



団地の北西から撮影

小倉南区上貫二丁目1333番2ほか6筆(建物付)



各戸に物置あり

団地の南西から撮影

小倉南区上貫二丁目1333番2ほか6筆(建物付)



団地の南東から撮影

小倉南区上貫二丁目1333番2ほか6筆(建物付)



団地の南東から撮影

小倉南区上貫二丁目1333番2ほか6筆(建物付)



団地の北東から撮影

小倉南区上貫二丁目1333番2ほか6筆(建物付)



団地の北東から撮影

小倉南区上貫二丁目1333番2ほか6筆(建物付)



高圧線下に
地役権が設定された
鉄塔

砂場

機能廃止された
防火水槽

団地の北東から撮影