

令和8年6月2日
北九州市上下水道局

報道機関各位

門司区東門司一丁目1番付近の漏水に伴う交通規制について【第2報】

令和8年6月1日（月）に、門司区東門司一丁目で水道管の漏水が発生したため、修繕工事を実施しています。

この漏水に伴い、道路交通規制を行っておりますのでお知らせします。

1 事故の状況

- (1) 発生日時：令和8年6月1日（月）16：00頃（市民通報）
- (2) 発生場所：門司区東門司一丁目1番付近
- (3) 事故管路：ダクティル鑄鉄管φ500（S58年布設）

2 影響内容

- (1) 漏水量：約20m³
- (2) 交通規制：主要地方道黒川・白野江・東本町線 上り線の中央側1車線を規制（目立った渋滞無し）
- (3) 影響範囲：断水、赤水の発生なし
- (4) 破損状況：水道管下部の破損（原因調査中）

3 対応状況

6月1日（月）

- 16：30 道路掘削及び交通規制について、警察と協議済み
- 17：05 主要地方道黒川・白野江・東本町線 上り線の中央側1車線を規制
- 17：15 掘削開始

6月2日（火）

- 04：00 管破損部の状況を確認し、修繕方法を決定
（現在、修繕中）

4 今後の見通し

管破損部の修繕を行い、6月2日夕方の道路交通規制解除予定

【問合せ先】

北九州市上下水道局水道部配水管理課
担当 江藤(課長)・山口(係長)
TEL:093-582-3066
FAX:093-583-3522