

報道機関各位

北九州市門司区における道路の通行規制について(第1報)

現在、主要地方道「新門司港大里線」の鹿喰^{かじき}トンネル(新門司方面)の入口付近において、道路に土砂等が流出しているため、新門司方面のトンネルを通行止め規制中です。

そのため、現在、大里方面のトンネルを対面通行(上下線1車線)として供用中です。

なお、現場対応中のため、規制解除の時期は未定です。

*鹿喰^{かじき}トンネル:新門司方面と大里方面の2本のトンネルで構成

記

- 1 発生箇所 門司区大字畑^{かじき}「鹿喰トンネル入口付近(新門司方面)」
- 2 確認時間 6月27日(土)午前7時50分頃
- 3 被害内容 強い降雨により法面から道路へ土砂等が流出
- 4 被害状況 人的被害無し、物的被害は不明
- 5 交通規制状況
 - ・通常片側2車線のところ、東部斎場入口交差点付近から鹿喰^{かじき}トンネル南側付近まで、大里方面のトンネルを対面通行(上下線各1車線)として供用
- 6 復旧予定 未定

