

建物の外部 八幡西区南八千代町24番11（有価建物1棟付）

付属資料：「対象不動産現況写真1」

現況写真① 南側外観



現況写真② 東側外観



現況写真③ 北側外観



現況写真④ 西側外観



現況写真⑤ 入口玄関



現況写真⑥ 東側屋根面



現況写真⑦ 西側屋根面



現況写真⑧ 高架水槽



現況写真⑨ パラペット



建物の外部

八幡西区南八千代町24番11（有価建物1棟付）



建物の外部 八幡西区南八千代町24番11（有価建物1棟付）



建物の外部 八幡西区南八千代町24番11（有価建物1棟付）



建物の内部 八幡西区南八千代町24番11（有価建物1棟付）

付属資料：「対象不動産現況写真2」

現況写真⑩ 玄関



現況写真⑪ 4.5帖 和室



現況写真⑫ 6帖 和室



現況写真⑬ ダイニングキッチン



現況写真⑭ 便所



現況写真⑮ 浴室



現況写真⑯ バルコニー



現況写真⑰ 点検口タラップ



現況写真⑱ 階段室

